



*Ministero Della Giustizia  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Casa Circondariale Reggio Calabria "Arghillà"*

Prot. n. 2343 / Seg

Reggio Calabria 12 marzo 2014

**Organizzazione Sindacale UIL P.A.**

Viale Emilio Lepido, 46  
polpenuil@polpenuil.it  
R O M A

E, per conoscenza

**Pres. Giovanni Tamburino**  
Capo del DAP

**Dott. Luigi Pagano**  
Vice Capo Vicario del DAP

**Cons. Francesco CASCINI**  
Vice Capo del DAP

**Dott. Riccardo Turrini Vita**  
Direttore Generale del personale e della Formazione DAP

**Cons. Sebastiano Bongiorno**  
Ufficio del Capo del DAP – Direttore VISAG –

**Dott. Gianfranco DE GESU**  
Direttore Generale delle Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi DAP

**Gen. Di Brig. Mauro D'Amico**  
Ufficio del Capo del DAP – Direttore Ufficio Centrale Sicurezza e Traduzioni  
ROMA

**Dott. Salvatore Acerra**  
Provveditore Regionale A.P.  
CATANZARO

**Bruno FORTUGNO**  
Coordinatore Provinciale UIL P.A. Penitenziari  
uilpapienitenziari@uilpapienitenziari.it

Oggetto: Casa Circondariale di Arghillà (RC). Esito visita sui luoghi di lavoro.

Con riferimento alla nota n. 7522 del 24 febbraio 2014 inerente l'oggetto, si riferisce qui di seguito in ordine a quanto rappresentato nella nota medesima.

• I lavori di adeguamento dell'attuale strada che conduce all'Istituto hanno avuto

• lo stesso giorno della visita dell'O.S. U.I.L. è stato rappresentato che una delle due sbarre poste all'esterno dell'Istituto non funzionava rimanendo bloccata; non avendo allo stato a disposizione fondi per la sua riparazione e ritenendola peraltro non particolarmente necessaria per la sicurezza dell'Istituto, è stato richiesto al superiore Provveditorato regionale con fono n. 2000 del 5.03.2014 la disattivazione delle due sbarre poste all'ingresso dell'Istituto;

• Il block-house, attesa la tipologia dell'Istituto e la sua ancora ridotta funzionalità, non è mai stato presidiato;

• Non risulta assolutamente il pessimo stato delle scale che, fatta eccezione per quella di accesso ai Reparti (unica con i gradini in marmo) sono rivestite con apposito antiscivolo; della scala in marmo, risulta qualche sporadico ed isolato gradino che presenta lesioni;

• non risulta alcuna infiltrazione di acqua piovana dai tetti nonostante possa ormai dirsi trascorsa la stagione invernale; le tracce di umidità riscontrate sono datate a molto prima dell'apertura dell'Istituto tanto che fra i lavori effettuati dal Commissario Straordinario prima della consegna dell'immobile all'Amministrazione Penitenziaria risulta il rifacimento di gran parte dei tetti dell'Istituto; quanto agli "intonaci rigonfiati" si tratta di naturale e fisiologico tipo d'intonaco considerato che la stagione invernale può ormai definirsi conclusa, si comunica che durante detto periodo si sia registrata alcuna infiltrazione d'acqua piovana;

• In ordine al fenomeno dello scollamento di alcune piastrelle e/o battiscopa si può ragionevolmente affermare che si tratta di fenomeni estremamente limitati in tutta la struttura e comunque si ritiene costituiscono fenomeni "fisiologici";

• Se è vero che ogni cella è dotata di piastra elettrica con relativo contatore con scheda preparata, è pur vero che qualche ritardo si è registrato in ordine al suo utilizzo e conseguenziale ritiro dei fornelli camping-gas, non da ultimo la difficoltà della ditta che assicura il servizio sopravitto ad inserire nel mod. 72 il pentolame adeguato per le piastre elettriche. Si assicura comunque che ogni problematica emersa è stata ad oggi superata per cui si è proceduti al ritiro di tutti i fornelli camping-gas;

• Cortili passeggio: la problematica inerente le inferriate è stata già rappresentata al superiore Provveditorato Regionale con nota N. 7300 del 5.08. 2013

• Sala Regia: quanto segnalato in ordine ad un possibile inquinamento acustico, intanto non risulta da alcun atto/relazione e peraltro detto posto di servizio è stato oggetto di sopralluogo a cura del Medico Competente, del rappresentante dei lavoratori e del rappresentante Servizio di Prevenzione e Protezione per gli adempimenti propedeutici per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per l'Istituto e non è emerso alcunché.

• Caserma: vero che il personale, in attesa della realizzazione dell'edificio da adibire a caserma, è stato temporaneamente allocato in un'aula originariamente destinata per sala colloqui avvocati e magistrati, ricavando n 10 camere, uno spogliatoio e due servizi igienici dotati di una sola doccia

Il Direttore  
( Dr.ssa Maria Carmela LONGO )